





| 1  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   | 2 |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | 3  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|---|---|---------------------|--|---|--|-----------|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|---------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>                  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | <b>MONUMENTI</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>                                     |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           | EPOCA <u>Sec.XX - dopo 1940</u> |   |  | NUMERO SCHEDA  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALITÀ <u>VIA Valverde</u>   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           | N. CIV. <u>24-24A</u>           |   |  | 0320233  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale ; Partita 944 1-2 ; 13552</u> |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           | PROTEZIONE ESISTENTE            |   |  | PROTEZIONE PROPOSTA  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETÀ  |  |                                |  |                                  |  | USO ATTUALE <u>Abitazione</u> |  |   |   |                     |  | STATO DI CONSERVAZIONE  |  |           |                                 |   |  | GRADO  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono                                      |  | <input type="checkbox"/> Medio |  | <input type="checkbox"/> Cattivo |  | STRUTTURA PORTANTE            |  | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |   | PARTI COMPLEMENTARI |  | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  | COPERTURA |                                 | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  | INTERNO  |  | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  | UMIDITÀ |  | A) <input type="checkbox"/> Lacustente |  | B) <input type="checkbox"/> Tracce |  | C) <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante |  | 6 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI CRONOLOGICI   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | DATI TIPOLOGICI  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | DATI TECNICI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPOCA DI COSTRUZIONE   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | Edificio di civile abitazione                                      |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | STRUTTURE E MATERIALI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | Isolato  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Muri in mattoni intonacati  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | A pianta rettangolare  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Solai misti   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRASFORMAZIONI   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | 1 piano + seminterrato e sottotetto                                |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Tetto con orditura in legno   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | Tetto a 2 falde  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Manto in marsigliesi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI RESTAURO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  |  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  |  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | UTILIZZAZIONE PROPOSTA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanalli  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  |  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Demolire baracca sul mappale N. 944   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFIA   |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  |  |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | Si deve proteggere il contesto interno                             |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | REDATTA DA <u>Colmuto / Iabba</u> IL <u>10.9.1972</u>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neg. 2.49.11 / 2.55.2  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo Studio dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | Si deve proteggere il contesto esterno                             |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>2 MAG 1973</u>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |  |                                  |  |                               |  |   |   |                     |  |   |  |           |                                 |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  |   |  |         |  |  |  |                                    |  |  |  |   |  |  |  |  |  | * aggiornamenti: pieno particolareggiato dai colli marzo 1982<br>Comune di Bergamo    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



REPERENTI IN INVENTARIZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA