




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ VIA Valverde									N. CIV. 22-22A									0 3 2 0 2 3 5																							
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale ; Partita : 946 1-2 ; 13557																																									
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																																
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ B ☐ C			COPERTURA			☒ B ☐ C			INTERNO			☒ B ☐ C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			☒ B ☐ C			GRADO 6		
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI													DATI TIPOLOGICI													DATI TECNICI															
EPOCA DI COSTRUZIONE													Edificio di civile abitazione													STRUTTURE E MATERIALI															
1961													Isolato													Zoccolo in pietra squadrata a vista															
													A pianta rettangolare													Muri in mattoni intonacati															
													2 piani													Contorni delle aperture in granito															
TRASFORMAZIONI													Scala esterna													Solai misti															
													Tetto a 2 falde distinte													Tetto con orditura in legno															
																										Manto in marsigliesi															
													CARATTERISTICHE PARTICOLARI																												
																										PROPOSTE DI RESTAURO															
PROPRIETARIO ATTUALE																										UTILIZZAZIONE PROPOSTA															
Valle - Vallomini													CONTESTO INTERNO ED ESTERNO													OSSERVAZIONI															
																										Demolire baracca posta sul mappale 826.															
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI																										REDATTA DA Colmuto / Labaa IL															
Neg. 2.41.4 / 2.55.4													Si deve proteggere il contesto interno. SI ☒													CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973															
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica													Si deve proteggere il contesto esterno. SI ☒													REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973															
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																																									



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA