




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																															
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX - dopo 1940									NUMERO SCHEDA																																															
LOCALITÀ VIA Valverde									N. CIV. 17 A									0 3 2 0 2 3 7																																															
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 693 1-2 Partita 13551									USO ATTUALE Abitazione																																																								
PROPRIETÀ Privata									STRUTTURA PORTANTE X B C									PARTI COMPLEMENTARI X B C									COPERTURA X B C									INTERNO X B C									UMIDITÀ									A) Inesistente B) Tracce X B C C) Rilevante									GRADO 6		
STATO DI CONSERVAZIONE																											Bucno			Mediocre			Cattivo			PROTEZIONE ESISTENTE																													
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																																															
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																																															
Intorno al 1953									Isolato									Zoccolo in pietra a vista																																															
									A pianta quadrata									Muri in mattoni intonacati																																															
TRASFORMAZIONI									2 piani + seminterrato e sottotetto									Solai misti																																															
Aggiunta di una scala esterna e di un corpo di fabbrica adibito a garage.									Balconi continui sul lato Nord									Balconi in cemento armato																																															
									Scala esterna - Tetto a padiglione									Scala esterna in ferro con gradini in lastre di pietra																																															
									Garage a copertura piana (terrazza)									Tetto con orditura in legno																																															
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Manto in marsigliesi																																															
																		PROPOSTE DI RESTAURO																																															
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																															
Erba																																																																	
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																																															
BIBLIOGRAFIA																		Demolire baracca sul mappale N. 693																																															
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto / Labaa IL																																															
Neg. 2.59.11 / 2.59.12									Si deve proteggere il contesto interno SI SI									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																																															
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici									Si deve proteggere il contesto esterno SI SI									REVISIONATA DA IL 2 MAG 1973																																															
																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																																															



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA