COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XX - dopo il 1940

LOCALITÀ: Valverde — VIA: Valverde — N. CIV.: 20

CATASTO: Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 827 a - Partita 3460

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 0 2 3 9

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
X A Buono, B Mediocre, C Cattivo	X A B C	X A B C	X A B C	X A B C	X A Inesistente, B Tracce, C Rilevante	6

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Intorno al 1953

TRASFORMAZIONI

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione
Isolato
A pianta quadrata
2 piani + Seminterrato e sottotetto
Tetto a 2 falde

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Muratura in pietra ed in mattoni
Rivestimento parte in pietra squadrata e parte con intonaco
Solai misti
Tetto in legno
Manto in eternit

PROPOSTE DI RESTAURO

PROPRIETARIO ATTUALE: Vanalli

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA: L'attuale = Residenziale

OSSERVAZIONI:
Accrescere il mimetismo anche verso Nord
Demolire baracca sul mappale 827/a

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 2.43.10/ 2.43.11/ 2.41.9

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI X

Si deve proteggere il contesto esterno: X NO

REDATTA DA: Colmuto / Labaa — IL Sett/1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL 15 GEN 1973

REVISIONATA DA: — IL 2 MAG 1973

aggiornamento: piano particolareggiato dei colli, Comune di Bergamo, marzo 1982



NB = L'edificio non è ancora stato censito.