




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio in costruzione																		EPOCA Sec. XX			NUMERO SCHEDA																																
LOCALITÀ Valverde						VIA Valverde						N. CIV. 49 *						0 3 2 0 2 4 1																																			
CATASTO Cens. Gastagneta - foglio 5 - Mappale 375 - Partita 6447									PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			* <input checked="" type="checkbox"/> Buono B <input type="checkbox"/> Medio C <input type="checkbox"/> Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			* <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			* <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COPERTURA			* <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO			* <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> Inesistente B <input type="checkbox"/> Tracce C <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																				6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato																		STRUTTURE E MATERIALI																	
1972																		A pianta poligonale																		Muri perimetrali del piano terreno in																	
																		3 piani (per ora)																		cemento armato; in mattoni quelli dei																	
TRASFORMAZIONI																																				piani superiori																	
*1982(vedi foto)																																				Balconi e scala interna in cemento armato																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Mazzoleni																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto / Labea IL 28.10.1972																	
Neg. 2.52.1 / 2.52.4																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA [firma] IL 2 MAG. 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamenti piano particolareggiato da coll. marzo 1992 Comune di Bergamo																	



NB = L'edificio non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

