




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Edificio rustico</b>									EPOCA									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>Valverde</b>									VIA <b>Valverde</b>									N. CIV. <b>17</b>								
CATASTO <b>Cens. Castagneta foglio 5 - Mappale 456 (1-5), Partita 6447 - 456 (3), 6116 - 456 (2-4), 16776</b>																		<b>0320242</b>								
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione.</b>																	
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO								
A Buono B Medioero C Cattivo			A B <input checked="" type="checkbox"/>			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			A B <input checked="" type="checkbox"/>			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>			3					
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A.P.R.G. - Art. 13</b>									<b>*</b>									<b>*</b>								
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI <b>Fed. scheda n° 03202/43A (rit)</b>								
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio rurale isolato a filo di strada. A pianta irregolare. Con corte interna, delimitata dai rustici. Il corpo principale è alto due piani più ampio sottotetto. Il rustico ha un solo piano. Tetti a due falde.									STRUTTURE E MATERIALI								
La parte più antica a nord con piccole aperture in arenaria e spessi muri in pietra parrebbe tardo medioevale.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Muratura in pietre ed in mattoni. Intonacata solo la fronte a sud. Solai in legno. Contorni in arenaria. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
TRASFORMAZIONI									Nel cortile scala esterna e due pilastri in pietra squadrata.									PROPOSTE DI RESTAURO								
Chiusura della parte anteriore a sud-est del corpo principale, originariamente tutta aperta e adibita a fienile. Nella corte aggiunta di piccoli corpi di fabbrica (ripostigli) e di una scala esterna.																		Riconsolidamro della struttura portante.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Mazzoleni, Erba, Rota, Stacchetti.									Forma sito con la scheda N. 0320123									L'attuale = residenziale								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
Mappa Ottocentesca Castagneta V a.s.m.																										
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> NO									REDATTA DA <b>Colmuto Labaa</b> IL <b>19.10.72</b>								
Neg. 2.45.4/2.45.7/2.45.5/2.45.t./ 2.45.3									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA <b>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</b> IL <b>15 GEN 1973</b>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REVISIONATA DA <b>[firma]</b> IL <b>2 MAG 1973</b>								
																		* Aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo mgr 1 Sta.								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA