



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Ristorante "La Montanina"</b>																		EPOCA <b>Sec.XX - prima 1940</b>			NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <b>VIA Cavargnis</b>																		-N. CIV. <b>13</b>			0 3 2 0 3 0 1					
CATASTO <b>Cens. Castagneta - foglio 4 - Mappale; Partita : 747, 3187 - 764, 5137</b>																		<b>BIS</b>								
PROPRIETÀ <b>Privata</b>						USO ATTUALE <b>Ristorante</b>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO								
<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio-re <input type="checkbox"/> Cattivo			<input checked="" type="checkbox"/> X B C			<input checked="" type="checkbox"/> X B C			<input checked="" type="checkbox"/> X B C			<input checked="" type="checkbox"/> X B C			<input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input type="checkbox"/> C Rilevante			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<b>6</b>					
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																										
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Inizi del 1900</b>									<b>Edificio isolato</b>									STRUTTURE E MATERIALI								
									<b>Pianta ad L</b>									<b>Muratura mista in pietra a vista al pian-</b>								
									<b>2 - 3 piani</b>									<b>terreno, in pietrame ed in mattoni ai pia-</b>								
									<b>Balcone d'angolo sul lato Nord-Est</b>									<b>ni superiori con intonaco</b>								
									<b>Tetto a padiglione</b>									<b>Contorni delle aperture in mattoni ed in</b>								
TRASFORMAZIONI									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO								
<b>Aggiunta a Nord di un vano con muri in</b>									<b>All'interno camino in pietra con stemma.</b>																	
<b>mattoni su terrazzo precedente.</b>																										
<b>*1979- Ristrutturazione con aumento</b>																										
<b>di volume,notevoli trasformazioni</b>																										
<b>interne ed esterne e modifica di</b>																										
<b>una falda del tetto.Trasformazione</b>																										
<b>da rustico a perte del ristorante</b>																										
<b>del corpo B.Aggiunta di un pozzo</b>																										
<b>finto.Creazione di nuovo parcheggio</b>																										
PROPRIETARIO ATTUALE <b>(vedi foto)</b>									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
<b>Zanga - Darold - Ruggeri</b>									<b>Giardino lastricato con statue in pietra.</b>									<b>L'attuale = Ristorante</b>								
									<b>Piccolo rustico ad Ovest (foto d)</b>									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																										
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA <b>Colmuto / Labea</b> IL <b>28.10.1972</b>								
<b>Neg. 2.43.4/2.43.2/2.40.12/2.43.3</b>									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI NO									CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>15 GEN 1973</b>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI NO									REVISIONATA DA <b>[firma]</b> IL <b>2 MAR 1973</b>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		* ass. ornamento: piano particolareggiato da ass. marzo 1982 Comune di Bergamo								

