




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio rustico																		EPOCA Sec. XVI (?)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Castagneta																		VIA Castagneta																		N. CIV. 8 / 8A								
CATASTO Cens. Castagneta foglio 4 (Mapp.;Partita)(397,1; 6613)(397, 2-3-4-5-6-7; 3372)(397b; 6613)																		0 3 2 0 3 0 2																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																		815								
STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo																		STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																		PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C								
COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C																		INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C																		UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C								
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																		*																		GRADO 3								
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Probabilmente del XVI secolo.																		Edificio rustico isolato con una fronte su strada che segue l'andamento curvo della via. La pianta è a C, con cortile a quota notevolmente più alta della strada, sul quale si affacciano scale esterne e ballatoi. 2 - 3 piani + sottotetto. Copertura in parte a padiglione e in parte a falde.																		Struttura in pietrame. Fronti intonacate. Solai in legno. Contorni delle aperture in arenaria. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO								
Adattamenti interni, eseguiti con discrezione.																		Aperture su strada piccole e alte.																										
Apertura recente con saracinesca a piano terreno su strada.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Lazzaroni.																																				L'attuale = cascina								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
																																				Demolire baracca sul mappale 399/b. In buono stato di conservazione.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																		REDAITTA DA Colmuto / Labaa 10-9-72								
Neg. 2.53.3/2.53.5/2.48.2/2.48.1.																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA IL 2 MAG. 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* aggiornamento piano particolareggiato del coll. marzo 1982								



NB = il fabbricato piccolo sul mapp. 399 b - non è ancora stato censito.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

