



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Ristorante Bar S. Vigilio																		EPOCA Sec.XX - prima 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S. Vigilio VIA S. Vigilio N. CIV.																																				0321007								
CATASTO Sez. Cens. Castagneta - foglio 4 - Mappale 585 - Partita N.C.E.U. 969																																												
PROPRIETÀ Privata USO ATTUALE Ristorante albergo																																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Ampio edificio adibito ad albergo																		STRUTTURE E MATERIALI								
Sec. XX - 1912 ca.																		Isolato																		Muratura mista								
																		Pianta rettangolare																		Cornici in pietra alle finestre								
																		3 piani																		Tetto in coppi								
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 4 falde																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Pazzini																																												
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Giardino verso strada																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDDATA DA Barigozzi - Giambelli								
Neg. 1.28.5 / 1.28.4																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		Nov./1972								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN. 1973								
																																				REVISIONATA DA IL 2 APR. 1973								
																																				* aggiornamento: Piano particolareggiato del centro storico Comune di Bergamo marzo 1982								

