



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Stazione Funicolare San Vigilio																		EPOCA Sec.XX - prima 1940																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S.Vigilio																		VIA Castello																		N. CIV. 2					
CATASTO Sez. Cens. Castagneta - Foglio 4 - Mappali 672 - 684 - Partita N.C.E.U. 904																																				0321010					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE Stazione terminale della Funicolare S.Vigilio																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ X ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ X ☐ C			COPERTURA			A ☒ X ☐ C			INTERNO			A ☐ B ☒ X			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☒ X ☐ C			GRADO		
																																				3					
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. - Art.*13																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Corpo di fabbrica costituito dall'edificio della stazione e tettoia di arrivo della funicolare.																		STRUTTURE E MATERIALI					
Sec. XX - prima del 1940																		Isolato.																		Struttura in muratura e legno.					
TRASFORMAZIONI																		Pianta a L irregolare.																		Tamponamenti in tavolato con superficie in finto mattone.					
																		1 piano.																		Tetto in eternit.					
																		Copertura a 4 falde.																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																									
Comune di Bergamo																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																									
NEG. 1.28.7/1.28.8/1.28.6																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDDATTA DA Barigozzi-Gianbelli IL nov/1972					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973					
																																				REVISIONATA DA IL 2 APR 1973					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo					



SCHEDA N. 03 2 10 10
edificio oggetto della scheda

0 5 10 20 40 60

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA