



1									2									3											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale												EPOCA Sec. XX - prima 1940						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ S. Vigilio												VIA Castello						N. CIV. 3 - 3A											
CATASTO Sez. Cens. Castagneta - foglio 4 - Mappali 729, 873 - Partita N.C.E.U. 1322																		0 3 2 1 0 1 1											
PROPRIETÀ Privata						USO ATTUALE Convitto religioso * Disabitato																							
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO											
A Buono B Medioero C Cattivo			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> C			4								
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																													
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE						Edificio di abitazione civile						STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XX - prima del 1940						Isolato						Struttura in pietra nei 2 piani inferiori, in mattoni il resto																	
TRASFORMAZIONI						4 piani verso strada, 3 verso il giardino						Copertura in tegole marsigliesi.																	
Trasformazioni nel 1938/40 con aggiunta terrazze.						Pianta irregolare																							
Sopraelevato nel 1943.						Copertura a più falde																							
						CARATTERISTICHE PARTICOLARI						PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Suore del Bambino Gesù						Giardino in salita fino alle mura del Castello.						OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA						Nel giardino piccole costruzioni recenti per sale di riunione.																							
DOCUMENTI ANNESSI						Garage a livello della strada (foto 5)						REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Nov./1972																	
Neg. 1.30.10/ 1.30.9 / 1.30.8/ 1.31.1/ 1.31.2/ 1.30.11/ 1.30.12						Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>						CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica						Si deve proteggere il contesto esterno SI <input checked="" type="checkbox"/>						REVISIONATA DA [firma] IL 2 APR 1973																	
* aggiornamento: piano particolareggiato e abili marzo 1962 Comune di Bergamo																													

