



1									2									3																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>														
DENOMINAZIONE <b>Edificio Residenziale</b>																		EPOCA									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ <b>S. Vigilio</b>																		VIA <b>Castello</b>									N. CIV. <b>10-10B</b>														
CATASTO <b>Sez. Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappali 536; 99; 517 - Partita U.T.E. 10535</b>																											<b>0321015</b>														
PROPRIETÀ <b>Comunale</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione</b>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioero C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																											<b>3</b>														
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<b>Edificio di abitazione civile a rustico</b>									STRUTTURE E MATERIALI														
<b>Il corpo di fabbrica principale anteriore al 1830 c.</b>																		<b>Isolato</b>									<b>Struttura in pietra</b>														
TRASFORMAZIONI																		<b>Pianta ad L</b>									<b>Tetto in coppi su gronda in legno</b>														
<b>Ala a rustico aggiunta</b>																		<b>2 e 3 piani</b>									<b>Struttura in mattoni nell'ala a rustico</b>														
																		<b>Copertura a 4 falde</b>																							
																		<b>Terrazza verso valle</b>																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																											PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE																											<b>Conservazione degli elementi quattrocenteschi.</b>														
<b>Comune di Bergamo</b>																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																							
BIBLIOGRAFIA																		<b>* Sistemare l'esterno eliminando le tettoie</b>									OSSERVAZIONI														
<b>Mappa catastale ottocentesca (A.S.M.)</b>																											<b>La protezione si intende per il corpo di fabbrica principale verso la via Castello</b>														
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>Nov/1972</b>														
<b>Neg. 1.33.1 / 1.33.2 / 1.33.3</b>																		Si deve proteggere il contesto interno <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA <b>lettuto per la Sopra dell'Arte Lombarda</b> IL <b>8 MAR 1973</b>														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>									REVISIONATA DA <b>IL 2 APR 1973</b>														
																											* aggiornamento: <b>pepa particolareggiato di coll. marzo 1982</b> Comune di Bergamo														



The image contains a technical architectural map and three photographs. The map, titled 'SCHEDA N 03 2 10 15', shows a street grid with 'V. Vigilio' and 'V. al. 473' labeled. A specific building is highlighted with a hatched pattern. Below the map is a scale bar for 1:2000 and a north arrow. The text 'edificio oggetto della scheda' is located below the hatched area. To the right of the map is a large grid area. On the far right, vertical text reads 'ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA'. Below the map are three black and white photographs: the first shows a side view of a two-story building; the second shows a courtyard with a staircase; the third shows a white car parked in front of a building.