



1									2									3																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>														
DENOMINAZIONE <b>Villa Alma</b>																		EPOCA <b>Sec. XX - prima 1940</b>									NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ <b>S. Vigilio</b>																		VIA <b>Castello</b>									N. CIV. <b>5</b>														
CATASTO <b>Sez. Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappali 656, 871 - Partita N.C.E.U. 380</b>																											<b>0 3 2 1 0 1 8</b>														
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione</b>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																											<b>4</b>														
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile									STRUTTURE E MATERIALI														
<b>Sec. XX - prima 1940</b>																		Isolato									<b>Muratura mista</b>														
TRASFORMAZIONI																		Pianta rettangolare irregolare									<b>Tetto in coppi</b>														
																		2 e 3 piani																							
																		Copertura a più falde																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																											PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
<b>Bizioli</b>																		<b>Circondato da un piccolo giardino</b>																							
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI														
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDDATTA DA <b>Barigozzi Ciambelli</b>														
<b>Neg. 1.33.10 / 1.33.11</b>																		SI <b>X</b>									IL <b>Nov/1972</b>														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA <b>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</b>														
																		SI <b>X</b>									IL <b>8 MAR 1973</b>														
																											REVISIONATA DA <b>IL 2 APR 1973</b>														
																											* approdato: pieno dal'Inventario del coll. Monza Comune di Bergamo 1982														

