




1									2									3																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																				
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>Sec. XVII - XX</b>									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ <b>S.Vigilio</b>																		VIA <b>S.Vigilio</b>									N. CIV. <b>13 - 13B</b>																				
CATASTO <b>Sez. Cens. Castagneta - Foglio 4 - Mappale 552 - Partita N.C.E.U. 3502</b>																											0 3 2 1 0 2 2																				
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A.P.R.G. - Art. 13</b>																											4																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile.									STRUTTURE E MATERIALI																				
Il nucleo primitivo risale probabilmente al sec. XVII.																		Isolato.									Struttura prevalente in pietra.																				
																		Pianta irregolare.									Aggiunta in prefabbricati di cemento.																				
TRASFORMAZIONI																		4 piani.									Altare in pietra e marmo.																				
Varie modifiche ed aggiunte di epoche diverse.																		Copertura a più falde.																													
																		Incorporata nell'edificio Cappella dell'Addolorata con accesso dalla strada.																													
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																				
																		La cappella inglobata al piano terreno dell'edificio è preceduta da portico a cavallo della via S.Vigilio. Interno rettangolare (m.12 circa) costituito da due vani coperti da volte a crociera.																													
																		Untero vano più piccolo dietro l'altare.																													
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Teocchi - Brivio.																		Rozzo affresco sulla lunetta sopra l'ingresso. Immagine dipinta dell'Addolorata del sec. XIII° - XIV°. Qui collocata nel Secolo XVII.									OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																											La protezione si riferisce in particolare alla Cappella.																				
Mappa Catastale Ottocentesca a.s.m.																																															
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									REDDATA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> il 10/1/1972																				
Neg. 1.29.6/1.29.7/1.29.8/1.29.9/1.29.10																		Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte lombarda il 15 GEN 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica.																											REVISIONATA DA il 2 APR 1973																				
																											* aggiornamento: piano particolareggiato del polo urbano di Bergamo marzo 1982																				



SCHEDA N° 03 2 10 22  
edificio oggetto  
della scheda



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA