




1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Villino Margherita									EPOCA Sec. XX - prima 1940									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S. Vigilio									VIA F. Cavagnis									N. CIV. 12 - 12a																										
CATASTO Sez. CEns. Castagneta - Foglio 5 - Mappali 752; 877 - Partita N.C.E.U. 1234																		0 3 2 1 0 2 6																										
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE									N.A.P.R.G. Art. 13																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di abitazione civile.									STRUTTURE E MATERIALI																										
Sec. XX - prima del 1940									Isolato.									Muratura mista.																										
									Pianta irregolare. 2 piani.									Tetto in coppi su gronda in legno.																										
TRASFORMAZIONI									Nel giardino autorimessa con un locale su periore con accesso da scala esterna.																																			
									Copertura a 4 falde.																																			
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
									Fascia di decorazione in mattoni.																																			
																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																										
Frigerio - Vago.																																												
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA									Circondato da giardino																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Barigozzi/Giambelli IL Nov. 1972																										
Neg. 1.34.8/1.34.9									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									REVISIONATA DA IL 7 APR 1973																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
																		* aggiornamento piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE (NUMERO E PERIMETRO)