




1									2									3														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale												EPOCA Sec. XX - prima 1940						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ S. Vigilio						VIA S. Vigilio						N. CIV. 7																				
CATASTO Sez. Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappali 612,774 - Partita N.C.E.U. 1287												0			3			2			1			0			2			7		
PROPRIETÀ Privata						USO ATTUALE Abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A X C		COPERTURA		A X C		INTERNO		A X C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		X B C		GRADO						
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																								4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di abitazione civile - Isolato									STRUTTURE E MATERIALI														
Sec. XX - prima del 1940									Pianta rettangolare irregolare									Muratura mista														
Box : dopo il 1940									2 piani e sottotetto - Copertura a più falde									Tetto in tegole marsigliesi su gronda														
TRASFORMAZIONI									Box a pianta rettangolare (fot. 4)									in legno.														
									Nel giardino piccola costruz. (1 locale) adibita a deposito - Pianta rettangolare -									Box: struttura in cemento armato.														
									Tetto a 2 falde (foto 5).																							
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
									Balcone sostenuto da 2 pilastri sulla facciata con decorazioni in ferro battuto.																							
																		PROPOSTE DI RESTAURO														
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
Zumelli																																
BIBLIOGRAFIA									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI														
									L'edificio è circondato da ampio giardino.																							
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									SI X														
Neg. 1.32.11/1.32.9/1.32.7/1.32.8/1.32.10									Si deve proteggere il contesto esterno									X NO														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REDATTA DA <u>Barigozzi/Giambelli</u> IL <u>Nov/1972</u>														
																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>8 MAR 1973</u>														
																		REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>2 APR 1973</u>														
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																																



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA