




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX - prima 1940									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ S. Vigilio									xxx Vicolo Sottoripa									N. CIV. 1 - 1a																							
CATASTO Sez. Cens. Castagneta - Foglio 5 - Mappali 611-876 - Partita N.C.E.U. 394																		0 3 2 1 0 3 0																							
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. Art. 13																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di abitazione civile.									STRUTTURE E MATERIALI																							
Sec. XX - prima del 1940									Isolato.									Muratura mista intonacata.																							
									Pianta rettangolare. 3 piani.									Tetto in coppi su gronda in																							
									Copertura a più falde.									cemento																							
TRASFORMAZIONI									Si accede all'abitazione da una scala.																																
Restaurata nel 1973 (Arch. Pinetti)									Autorimessa isolata a livello della strada.																																
*Modificazione della falda del tetto ora a due falde (vedi foto)									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Guerra									Giardino a terrazzamento.																																
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																							
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									REDATTA DA Barigozzi/Giambelli il Nov. 1972																							
Neg. 1.34.1/1.34.2									Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 8 MAR 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REVISIONATA DA IL 2 APR 1973																							
																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																							



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA