




1									2									3																				
1									2									3																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Villa Serena																		EPOCA Sec. XX - prima 1940																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ S. Vigilio																		VIA Vicolo Sottoripa																		N. CIV. 3		
CATASTO Sez. Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 650 - Partita N.C.E.U. 1818																																				0 3 2 1 0 3 1		
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE																		STRUTTURA PORTANTE																		GRADO		
A Buono																		X B C																		4		
B Medio																		PARTI COMPLEMENTARI																				
C Cattivo																		X X C *																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		COBERTURA																				
N.A. P.R.G. - Art. 13																		X X C *																				
PROTEZIONE PROPOSTA																		INTERNO																				
																		X B C																				
DATI CRONOLOGICI																		UMIDITÀ																				
																		A Inesistente																				
																		B Tracce																				
																		C Rilevante																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
Sec. XX - prima del 1940																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI		
																		Isolato																		Muratura mista		
																		Pianta rettangolare																		Tetto in tegole marsigliesi su gronda in		
																		3 piani																		legno.		
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 2 falde																				
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
Ariano																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi/Giambelli il Nov/1972		
Neg. 1.34.3																		Si deve proteggere il contesto interno																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda il 8 MAR 1973		
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REVISIONATA DA S. L. il 2 APR 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																						
1																		1																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982		
2																		2																				
3																		3																				
4																		4																				
5																		5																				
6																		6																				
7																		7																				
8																		8																				
9																		9																				



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA