



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio rustico</u>																		EPOCA <u>XVII - XVIII secolo</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Sudorno</u>																		VIA <u>Salita dello Scorzazzone</u>																		N. CIV.								
CATASTO <u>Valle d'Astino - Foglio 9 - Map 782 ; Part 783NCEU (Map. 1046 ; Part 17073 UTE)</u>																																				<u>0321101</u>								
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno (abbandonato)</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ X ☒ *			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ X ☒ *			COPERTURA			A ☒ X ☒ *			INTERNO			A ☒ X ☒ *			UMIDITÀ			A ☒ Inesistente B ☒ Tracce C ☒ Rilevante			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A.P.R.G. Art. 13</u>																																				4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato con un lato a filo di strada.																		STRUTTURE E MATERIALI								
<u>XVII o XVIII secolo</u>																		Pianta rettangolare.																		Muratura mista lasciata in evidenza su strada.								
																		Altezza di 2 piani a valle e 1 a monte.																		Solai in legno.								
TRASFORMAZIONI																		Ballatoio in legno a sud.																		Tetti con orditura in legno.								
																		Tetti a due falde.																		Manto in coppi.								
* Condizioni fatiscenti																																				Contorni delle aperture in arenaria								
* Attualmente paragonabile a rudere																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
Tetto in parte bruciato																		Conservare imuri a vista e la																										
(vedi foto)																		caratteristica dei pavimenti																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
<u>Cesareni</u>																																												
																																				OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																				Demolire baracca								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto / Labaa</u> IL <u>Genn/1973</u>								
<u>Neg. 2.95.3 / 2.87.12</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Valtorta per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>29 MAG 1973</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>29 MAG 1973</u>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dai colli Comune di Bergamo 1982								

