



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XVIII Secolo																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Sudorno																		VIA Sudorno																		N. CIV. 25					
CATASTO Valle d'Astino - Foglio 9 (Mappale 755 sub 1-2-3; Partita 783) (Mappale 776; Partita 17073 U.T.E.)																																				0321102					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X P C			PARTI COMPLEMENTARI			X M C			COPERTURA			X M C			INTERNO			X M C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO		
									*			*						*																		3					
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. Art.13																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione,																		STRUTTURE E MATERIALI					
XVIII Secolo																		isolato,																		Muratura in pietrame intonacato.					
																		a pianta rettangolare.																		Solai in legno.					
																		Altezza di tre piani.																							
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione.																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		Portale ad arco in conci di pietra con la																							
																		imposta sottolineata da due conci scolpiti																							
																		(melograno).																							
																		Due finestrelle quadrate ai lati.																		PROPOSTE DI RESTAURO					
																		Balcone al primo piano sopra il portale.																		- Vincolo facciata sulla via sudorno					
																		Finestre dipinte.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		*Affreschi in alcune sale																							
Cesareni.																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
																		Giardino sopraelevato rispetto alla strada																							
BIBLIOGRAFIA																		con un padiglione posto all'angolo con Sali																							
																		ta Scorzazzone di pianta quadrangolare re																							
																		cante affreschi sul soffitto e sulla parete.																							
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		Si NO					
Neg. 2.67.7/2.67.5/2.67.4/2.96.12.																		Si deve proteggere il contesto esterno																		X NO					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																									
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo 1992					

