




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Uccellanda																		EPOCA XX Secolo																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ																		S alita dello Scorzazzone N. CIV. 15																		0 3 2 1 1 0 3					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - (Mapp. 783 b; Partite 8144 UTE) (Mappale 783 a; Partita 5679 UTE)																																									
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Roccolo																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Incidente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. Art. 13																		4					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Casello quadrato all'interno di un roccolo.																		STRUTTURE E MATERIALI					
XX secolo.																																				Base in prisma.					
																																				Parte superiore in legno.					
TRASFORMAZIONI																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																									
Chimeri - Sotti																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
																		E' posto in posizione dominante ed è un notevole elemento paesaggistico.																							
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa					
Neg. 2.94.7/2.94.8.																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		IL Gen/73					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda					
																																				REVISIONATA DA					
																																				29 MAG 1973					
																																				29 MAG 1973					
																																				* aggiornamenti: piano particolareggiato di coll. Comune di Bergamo					
																																				9 marzo 1982					



NB = l'edificio non è ancora stato accertato

