




1									2									3																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec.XVII(?)–XX; dopo																		1945											
LOCALITÀ via Salita dello Scorzalone																		N. CIV. 15																		NUMERO SCHEDA											
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 783, 790 - Partita 8144, 5679																																				0321104											
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioore C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																				4											
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI											
Sec. XVII (?)																		Isolato																		Muri in pietra intonacata											
																		Pianta rettangolare																		Solai misti											
																		Altezza di due piani																		Tetto con orditura in legno											
TRASFORMAZIONI																		Balcone ad Est																		Manto in coppi											
Interne nel 1969																		Tetto a due falde.																													
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO											
																		Copertura a volta a piano terra																													
																		Porta ad arco ribassato sul lato Sud con pietre lasciate in vista.																													
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
Chimeri Paola.																																															
SOTTI Luisa																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI											
																																				Demolire baracche.											
BIBLIOGRAFIA																																															
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa Il. Genn/1973											
Neg. 2.94.4 / 2.94.5 / 2.94.6																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'aria Lombara 2-9 MAG 1973											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA 2-9 MAG 1973											
																																				* aggiornamento piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo											



NB = le tettoie non sono ancora state accertate.

