




1									2									3																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec.XX - prima 1940									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Sudorno																		VIA Sudorno									N. CIV. 19																				
CATASTO Valle D'Astino - foglio 9 - Mappale 768 - Partita 9377 N.C.E.U.																											0 3 2 1 1 0 7																				
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																															
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato									STRUTTURE E MATERIALI																				
intorno al 1935 su fondazioni preesistenti.																		A filo di strada									Muratura mista con intonaco																				
TRASFORMAZIONI																		Alto 2-3 piani									Solai misti in laterizio e cemento armato																				
																		Pianta rettangolare									Tetto con manto in eternit																				
																		Copertura piana (terrazza)																													
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO																				
																		*Autorimessa interrata direttamente su via Sudorno																													
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																				
																		Piccolo giardino ed orto circostante con cipresso.																													
BIBLIOGRAFIA																																															
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA Colmuto Labaa IL Gen/1973																				
Neg. 2.95.4 / 2.67.11																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la Città e l'Arte Lombarda 2.9 MAG 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO									REVISIONATA DA [firma] 2.9 MAG 1973																				
																											* aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																				



Architettura di Valerio Invernizzi di Bergamo