



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																						
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA XVIII(?) - XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 760, 1978 - Partita 724 N.C.E.U. -																		XIX Salita dello Scorzazzone N. CIV. 9 - II																		0 3 2 1 1 1																				
CATASTO																		PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art.13																																																								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				4																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione.																		STRUTTURE E MATERIALI																				
XVIII (?) secolo																		A filo di strada.																		Muratura mista intonacata.																				
																		A pianta rettangolare.																		Contorni delle aperture esterne																				
																		Altezza di tre piani.																		in arenaria.																				
TRASFORMAZIONI																		Copertura a padiglione.																		Tetto con orditura in legno.																				
Nel 1965 Circa.																																				Manto in coppi.																				
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																						
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
Chiesa di S. Francesco.																																																								
* Chiesa e Villa																																																								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																						
																		Giardino.																																						
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																				
																																				Documentazione fotografica e descrittiva																				
																																				limitata per rifiuto del proprietario a																				
																																				un rilevamento completo.																				
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Coluzio Labaa IL Gen/73																				
Neg. 2.87.9.																		Si deve proteggere il contesto interno si ? NO																		CONTROLLATA DA Coluzio Labaa IL 29 MAG 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA Coluzio Labaa IL 29 MAG 1973																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del Comune di Bergamo marzo 1972																				

