





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec.XX dopo il 1940</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>S. Vigilio</u>																		<u>XX Piazzale di S.Vigilio</u>																		N. CIV. <u>12</u>								
CATASTO <u>Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 1755 sub 1-2; Partita 595 NCEU - Mappale 2539; Partita 1914 - UTE</u>																		<u>Mappale 750; Partita 5713 UTE -</u>																		0 3 2 1 1 1 3								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>N.A. P.R.G. Art 13</u>																											A = 3 B = 5														
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione, isolato.																		STRUTTURE E MATERIALI								
Intorno al 1965 sull'area di una costruzione precedente.																		Pianta rettangolare con parte centrale della fronte est aggettante.																		Struttura in cemento armato.								
TRASFORMAZIONI																		Altezza di 4 piani con seminterrato a est.																		Muri di tamponamento in mattoni.								
Recentemente restaurato Arch Angelini																		Copertura a due falde.																		Rivestimento dello zoccolo in pietra a vista.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Il resto delle fronti é intonacato. Solai misti.								
																																				Tetto con orditura in legno.								
																																				Manto in coppi.								
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
<u>"La Piazzetta" S.R.L.</u>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																										
<u>Chiesa Parrocchiale di S.Grata.</u>																		Lato Ovest del cortiletto verso la piazza (con due pini) sistemato con portico a garage.																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		A est giardino.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA <u>Colmuto Latta</u> Il. Gen/73								
<u>Reg. 2.87.5/2.93.4.</u>																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA <u>Instituto per lo studio dell'Arte Lombarda</u> 12 9 MAG 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <u>[Signature]</u> 12 9 MAG 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* aggiornamento piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982								



Comune di Bergamo - Ufficio Tecnico - Bergamo