




1									2									3											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA XIX Secolo ?						NUMERO SCHEDA											
LOCALITA S.Vigilio						VIA S.Vigilio						N. CIV. 10, 10a,b						0 3 2 1 1 1 5											
CATASTO Valle d'Astino foglio 6 - Mappale 735 1-2-3-4 Partita 3659 - Mappale 1757 Partita 3659 -																													
PROPRIETA Privata USO ATTUALE abitazione in parte disabitata																													
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X X C *			COPERTURA X X C *			INTERNO X X C *			UMIDITA A Inesistente B Tracce X B C C Rilevante			GRADO										
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. Art. 13																		4											
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE						Edificio di civile abitazione, isolato a filo di strada.						STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente del secolo scorso.						Pianta irregolare.						Muratura mista intonacata.																	
TRASFORMAZIONI						Altezza di due -tre -quattro piani.						Contorni delle aperture in arenaria.																	
Aggiunta di un piccolo corpo di fabbrica rettangolare a un piano, coperto a terrazza a Sud.						Terrazza a sud.						Tetto con orditura in legno.																	
						Copertura a padiglione.						Manto in coppi.																	
						CARATTERISTICHE PARTICOLARI						PROPOSTE DI RESTAURO																	
						Alcune finestre dipinte all'esterno.																							
PROPRIETARIO ATTUALE						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Bosis Giacomo.						Piccolo giardino.																							
BIBLIOGRAFIA						DOCUMENTI ANNESSI						REDATTA DA Colmuto Laba Il. Gen/73																	
						Neg. 2.93.2/2.92.3.						CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda 29 MAG 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica						Si deve proteggere il contesto interno SI NO						REVISIONATA DA 29 MAG 1973																	
						Si deve proteggere il contesto esterno *						1 * aggiornamento piano per la progettazione del 9 marzo 1973 Comune di Bergamo																	



N.B.=L'edificio che si trova sul mappale 1757 non é stato accertato.

