




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE <u>Ristorante Metà Ripa - Villa Angela</u>									EPOCA <u>XVIII-XX sec. Dopo 1940</u>									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ <u>S.Vigilio</u>									VIA <u>S.Vigilio</u>									N. CIV. <u>6-8-8a</u>																							
CATASTO <u>Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 731 - 734 - Partita 11147</u>																		<u>0321116</u>																							
PROPRIETÀ <u>privata</u>									USO ATTUALE <u>ristorante - albergo - abitazioni</u>																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X X C			COPERTURA			X X C			INTERNO			X X C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N .A. P.R.G. Art. 13</u>																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio a filo di strada a pianta irregolarmente rettangolare allungata. Isolato. Terrazze a sud. Altezza di due - tre - quattro piani. Copertura a padiglione.									STRUTTURE E MATERIALI																							
<u>XVIII Secolo (?)</u>																		Muri esterni in pietra e mattone intonacati. Solai misti in laterizio e cemento armato. Tetto con orditura in legno. Manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria.																							
TRASFORMAZIONI									Costruzione antica completamente ristrutturata all'interno nel 1960. All'esterno aggiunto a sud un corpo rettangolare a un piano con coperture piana (terrazza).									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
									Quattro finestre dipinte e finestrelle quadrate con inferriate, nel fronte su strada.									PROPOSTE DI RESTAURO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
<u>Laissana.</u>									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																							
BIBLIOGRAFIA																		Demolire baracche e tettoie.																							
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									REDATTA DA <u>Colmuto L. 1973</u>																							
<u>Neg. 2.92.9/2.93.1/2.92.12/2.92.11.</u>									Si deve proteggere il contesto esterno X NO									CONTROLLATA DA <u>Il Gen. 1973</u>																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REVISIONATA DA <u>Il Gen. 1973</u>																							



N.B. = Le tettoie sui mappali 731 - 734 non sono ancora state accertate.

