COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Villa " Il Dosso " — EPOCA: Sec. XVIII (?)

LOCALITÀ — VIA: Ripa Pasqualina. — N. CIV.: 23 C

CATASTO: Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 622 - Partita N.C.E.U. 11233

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 2 0 3

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono, B Mediocre, C Cattivo	X B C	X B C	X B C	X B C	A Inesistente, B Tracce, C Rilevante X B C	4

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A.P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE:
Precedente il 1831.
Sec. XVII ?

TRASFORMAZIONI:
Trasformazione di edificio preesistente. (Arch. Pinetti)

DATI TIPOLOGICI

Edificio di abitazione civile. Isolato.
Corpo di fabbrica a pianta rettangolare prospiciente da un lato sulla via Ripa Pasqualina; sugli altri tre lati circondato da giardino.
2 piani.
Copertura a 4 falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Struttura in pietra intonacata.
Cornici in pietra.
2 portali appartenenti alla costruzione primitiva.
Balcone angolare.
Tetto in coppi su gronda in legno.

PROPOSTE DI RESTAURO:

PROPRIETARIO ATTUALE: Lombardini Emilio

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO: Assai notevole il giardino

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

OSSERVAZIONI:

BIBLIOGRAFIA:
Mappa Catastale Ottocentesca (1831)
a.s.m.

DOCUMENTI ANNESSI:
Neg. 1.26.9/1.26.8/

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI X NO
Si deve proteggere il contesto esterno: X SI NO

REDATTA DA Barigozzi-Giambelli — il ott/1972
CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — il 15 GEN 1973
REVISIONATA DA — il 21 MAR 1973

aggiornamento: piano particolareggiato dei colli, Comune di Bergamo, marzo 1982

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA