

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale EPOCA Sec. XVIII (?)			NUMERO SCHEDA
LOCALITA VIA Ripa Pasqualina N. CIV. 19			
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - fogl	lio 9 - Mappale 575 - Partita U.T.E. 722	27	0 3 2 1 2 0 4
PROPRIETA Privata USO ATTUALE Abit	azione e pollaio		
A Done	MENTARI X X C COPERTURA A X C INTERNO A X C	UMIDITA A Insulatente	GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G AI	rt. 13		
PROTEZIONE PROPOSTA			4
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI	
EPOCA DI COSTRUZIONE	Edificio di abitazione	STRUTTURE E MATERIALI	
Precedente il 1831 - Sec. XVIII (?)	Isolato	Struttura in pietra	
	Pianta a C - Copertura a più falde	Tetto in coppi su orditura in legno	
	2 piani	Pollaio in mattoni	
TRASFORMAZIONI	Pollaio a pianta rettangolare Tetto in tegole marsi		liesi su orditura
*Recente rifacimento del tetto	Copertura a 2 falde	in legno.	
		*Copertura in coppi	
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI		
		PROPOSTE DI RESTAURO	
		PROPOSIE DI RESIAORO	
PROPRIETARIO ATTUALE			
Sacra Famiglia - Soc. Cooperativa Agrico-		UTILIZZAZIONE PROPOSTA	
la.	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO		
	Circondato da giardino.	OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA	On the same of the		
Mappa ottocentesca (1831) A.S.M.			
DOGUMENTI ANNESSI		REDATTA DA Barigozzi-Giam	Delli IL Att/1972
Neg. 1.26.7 / 1.26.6	Si deve proteggere il contesto interno 💲 🕱	CONTROLLATA DA latituto per la cultigo dell'Arta Lombada 1473 CEN 197	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno 🔉 🕷	REVISIONATA DA / // \$ 2 7 MAR 197	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 4 7 8 9 1	* aggiornamento: * piano particolerec Comune al B	



