



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec.XVII-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ VIA Sudorno																		N. CIV. 48																		0321206																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale n° 620 - Partita U.T.E. n° 11467																																																					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione e deposito																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Insistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			5											
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. - Art. 13																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile e rustici.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
In parte prima del 1831																		Isolato. Pianta rettangolare.																		Struttura prevalentemente in pietra																	
																		2 piani.																		intonacata. Balcone in cemento.																	
TRASFORMAZIONI																		Balcone e scala esterna sul lato est.																		2 Finestre con cornici in pietra.																	
Ingrandita e modificata nei secoli																		Terrazzo in laterizio di recente aggiunta.																		Tetto in coppi su orditura in legno.																	
XIX e XX																		Copertura a più falde.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																																					
Pedrini Flli; Cottini																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
Mappa Catastale Ottocentesca																																																					
(1831) a.s.m.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Reg. 1.15.10/1.15.9/																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL 01/1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL 12 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. mar. 1962 Comune di Bergamo																	

