



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edifici residenziali																		EPOCA Sec. XVI (?)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ																		VIA Sudorno																		N. CIV. 44																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappali n°610-609 - Partite N.C.E.U. 2789 - Terreni 578																																				0321210																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE																		STRUTTURA PORTANTE X B C																		PARTI COMPLEMENTARI X B C			COPERTURA X B C			INTERNO X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante X B C			GRADO A = 5 B = 4		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. - Art. 13																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		2 edifici di abitazione civile.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
I°: probabilmente sec. XVI																		I°: pianta irregolare, isolato.																		I°: struttura in pietra.																	
																		3 piani.																		Intonaco rossiccio.																	
																		Copertura a più falde.																		Qualche cornice in pietra alle finestre.																	
TRASFORMAZIONI																		II°: in corso di rifacimento.																		Tetto in coppi su orditura in legno.																	
Rifacimenti e modifiche nei secoli seguenti.																		3 piani.																		II°: struttura in cemento armato solo verso strada.																	
* Parte A rustico																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Muratura dell'altra fronte in prevalenza in pietra.																	
Parte B sistemazione interna																		I°: stemma in pietra sopra l'ingresso principale.																																			
1974-1975																		II°: portale in marmo.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPORTE DI RESTAURO																	
Seminario Vescovile di Bergamo																																																					
* Veronelli																																																					
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
Mappa Catastale ottocentesca (1831)																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
1.19.9/1.19.6/																		G giardino e terrazza verso valle																																			
Neg.1.19.3/1.19.2/1.19.8/1.19.7/1.19.4/																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		REDDATTA DA Barigozzi-Gianbelli IL ott/1972																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia del Friuli Venezia Giulia IL 15 GEN 1973																	
																																				REVISIONATA DA 12 MAR 1973																	
																																				* Aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																	

