




1									1									1																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio Residenziale</b>																		EPOCA <b>Sec. XX - dopo 1940</b>									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S. Martino</b>																		VIA <b>S. Martino</b>									N. CIV.								
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale 612 - Partita Catasto Terreni 578</b>																											<b>0 3 2 1 2 1 1</b>								
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>-- inutilizzato</b>																	
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE A B C			PARTI COMPLEMENTARI A B C			COPERTURA A B C			INTERNO A B C			UMIDITÀ			A Incolante B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																											6								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio isolato destinato ad abitazione civile.									STRUTTURE E MATERIALI								
<b>In costruzione 1973</b>																		Pianta rettangolare irregolare									<b>Struttura portante in cemento armato</b>								
																		2 piani									<b>Muratura in laterizio</b>								
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 2 falde																	
*(vedi foto)																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																	
																											PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																											UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
<b>Seminario Vescovile Bergamo</b>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																	
																											OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>								
<b>Neg. 1.19.5</b>																		Si deve proteggere il contesto interno <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>									CONTROLLATA DA <b>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</b> IL <b>15 GEN 1973</b>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b>									REVISIONATA DA <b>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</b> IL <b>21 MAR 1973</b>								
																											*aggiornamento: piano particolareggiato del coll. Comune di Bergamo. marzo 1982								



NB = l'edificio non è ancora stato accertato.

VEDUTE E RIFERIMENTI

