



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Villa San Giuseppe																		EPOCA Sec. XVIII (?) - XX																		NUMERO SCHEDA 0321212																	
LOCALITÀ Sudorno																		VIA Sudorno N. CIV. 42																																			
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappali 599,602-Partite N.C.E.U. 829 ; Terreni 7954																																																					
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Asilo infantile																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO a = 4 b = 6														
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Secolo XVIII (?)																		Edificio adibito ad asilo infantile costituito da corpo di fabbr. più antico (a) ed ala moderna (b). Isolato - Pianta irregolare 2 piani verso strada - 3 verso valle Copertura a più falde. Nel giardino bassa costruzione recente adibita a lavanderia. Copertura ad 1 falda (foto 5)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata Cornici in pietra a porte e finestre Tetto in coppi Lavanderia : - muratura in pietra - chiusura in vetro																	
TRASFORMAZIONI Aggiunta nel sec. XX (dopo 1940) dell'ala Nord-Est.																		Caratteristiche particolari : -----																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE Istituto Apostole del S. Cuore																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Parco con alberi secolari verso valle.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA Mappa catastale ottocentesca (1831) A.S.M.																																				OSSERVAZIONI L'ala Nord-Est è volumetricamente in contrasto con il resto dell'edificio.																	
DOCUMENTI ANNESSI Neg. 1.20.1/ 1.19.10/1.20.4/1.19.11/1.19.12																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		REDDATTA DA Barigozzi-Giambelli il Ott/1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 8 MAR 1973																	
																																				REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973																	
																																				* aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																	

