



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Rustico																		EPOCA Sec. XIX (?)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Sudorno																		VIA Sudorno																		N. CIV. 36 B																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 -																																				0 3 2 1 2 1 5																	
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Deposito																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☒ X			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☒ X			COPERTURA			A ☒ X C			INTERNO			A ☐ B ☒ X			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☒ X			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			N.A. P.R.G. - Art. 13																																	5																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio ad uso di deposito rustico																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XIX (?)																		Pianta rettangolare																		Struttura prevalente in pietra																	
																		1 piano																		Tetto in coppi su orditura in legno																	
																		Copertura ad 1 falda																																			
TRASFORMAZIONI																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Nava Irene																																				Verso strada: vincolo dell'attuale allineamento																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972																	
Neg. 1.20.8																		Si deve proteggere il contesto interno SI ☒ X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ X NO																		REVISIONATA DA [firma] IL 21 MAR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
* Aggiornamento: scheda particolareggiata dei colli Comune di Bergamo																											marzo 1982																										

