**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Tempio dei caduti — EPOCA: Sec.XX - prima 1940

LOCALITÀ: Sudorno — VIA: Sudorno — N. CIV.:

CATASTO: Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 1707

PROPRIETÀ: — USO ATTUALE: Luogo di culto

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 2 1 8

| STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURA PORTANTE | PARTI COMPLEMENTARI | COPERTURA | INTERNO | UMIDITÀ | GRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Buono / B Mediocre / C Cattivo | X B C | X B C | X B C | X B C | A Inesistente / B Tracce / C Rilevante — X B C | 4 |

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

**DATI CRONOLOGICI**

EPOCA DI COSTRUZIONE

Secolo XX - prima del 1940 -
arch. C.Galizzi

TRASFORMAZIONI

**DATI TIPOLOGICI**

Edificio dedicato ai Caduti in guerra
Isolato
Pianta allungata irregolare
Copertura a 2 falde
Fronte a capanna fiancheggiata da campanile
Interno ad 1 navata

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

All'interno Via Crucis in bronzo e lapidi recanti i nomi dei caduti in guerra.

**DATI TECNICI**

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura in pietra
Tetto in coppi

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Neg. 1.22.7 / 1.21.4/ 1.21.7/ 1.21.5

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno — SI — X

Si deve proteggere il contesto esterno — SI — X

REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Ott/1972

CONTROLLATA DA Istituto per la storia d'arte lombarda IL 15 GEN 1973

REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo — marzo 1982


SCHEDA N 03 a 12 18
edificio oggetto
della scheda
SCALA 1:2000
N