COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio Residenziale — EPOCA: Sec. XIX

LOCALITÀ: Sudorno — VIA: Sudorno — N. CIV.: 32

CATASTO: Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 1565 - Partita N.C.E.U. 815

PROPRIETÀ: Privata — USO ATTUALE: Abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 2 1 9

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono, B Mediocre, C Cattivo	X B C	A X C	A X C	A X C	A Inesistente, B Tracce, C Rilevante — A X C	4

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. - Art. 13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec. XIX

TRASFORMAZIONI:

DATI TIPOLOGICI

Edificio di abitazione civile
Isolato
Pianta rettangolare
Copertura a 2 falde
Sulla fronte cornice in mattoni al primo piano e sotto la gronda
A valle piccolo box a soletta piana

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI:
Muratura in mattoni
Fronte intonacata in bianco e giallo
Cornici e davanzali in pietra alle finestre.
Tetto in coppi su orditura in legno
Box in cemento

PROPOSTE DI RESTAURO:

PROPRIETARIO ATTUALE: Chiesa di S. Grata inter Vites

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:

UTILIZZAZIONE PROPOSTA: Attuale = residenziale

OSSERVAZIONI:

BIBLIOGRAFIA:

DOCUMENTI ANNESSI: Neg. 1.21.5 / 1.21.8

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

	SI	NO
Si deve proteggere il contesto interno		X
Si deve proteggere il contesto esterno	X	

REDATTA DA: Barigozzi-Giambelli IL: Ott/1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'arte Lombarda IL: 15 GEN 1973

REVISIONATA DA: IL: 21 MAR 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato del colle Comune di Bergamo marzo 1982

SCHEDA N 03 2 12 19
edificio oggetto
della scheda
SCALA 1:2000
N