




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XVII - XVIII																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigriزيا																		N. CIV. 14: :		
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 278 - Partita Catasto Terreni 5139																		0			3			2			1			2			2			1		
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																		GRADO		
STATO DI CONSERVAZIONE																		STRUTTURA PORTANTE																		GRADO		
A Buono																		A <input checked="" type="checkbox"/> C																		3		
B Medio-re																		PARTI COMPLEMENTARI																				
C Cattivo																		A <input checked="" type="checkbox"/> C																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		COBERTURA																				
N.A. P.R.G. - Art. 13																		A <input checked="" type="checkbox"/> C																				
PROTEZIONE PROPOSTA																		INTERNO																				
																		A <input checked="" type="checkbox"/> C																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		Vedi scheda n° <u>03.2.12735</u> (stlt)		
Sec. XVII - XVIII																		Isolato																		STRUTTURE E MATERIALI		
TRASFORMAZIONI																		Pianta a L																		Struttura in pietra		
Trasformazione di pianta probabilmente nel Sec. XIX.																		2 piani e 2 piani e sottotetto verso strada																		Intonaco bianco		
																		Copertura a 2 falde																		Cornici in pietra a porta e finestre al piano terreno e primo piano		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Tetto in coppi su orditura in legno		
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				Vincolo facciata verso strada		
Suardo Contessa Bona Maria																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Ottob./72		
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973		
A.S.M.																																				REVISIONATA DA [firma] IL 1 MAR 1973		
DOCUMENTI ANNESSI																																				* aggiornamenti: piano particolareggiato del 1971 marzo 1982		
Neg. 1.17.10																		Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/>																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI <input checked="" type="checkbox"/>																				



PIANIFICAZIONE DI INTERESSE REGIONALE