




2																																									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Martino																		EPOCA Sec. XVI																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S. Martino																		VIA S. Martino della Pigrizia																		N. CIV.					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9																																				0321222					
PROPRIETÀ																		USO ATTUALE Chiesa																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. - Art. 13																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Oratorio privato																		Vedi scheda n° 032-12/35 (nt)					
Secolo XVI																		Isolato - Pianta ad L																		STRUTTURE E MATERIALI					
Costruita nel 1511 al posto di un edificio preesistente																		Il corpo di fabbrica comprende la Chiesa ed un locale adibito a sacrestia.																		Muratura mista intonacata					
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 2 falde																		Cornici in pietra alle aperture					
Restauro 1928																		Campanile																							
Restauro 1972																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		Interno ad 1 navata																							
																		Un affresco staccato e già addossato alla parete di destra sarà risistemato a restauro ultimato.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Chiesa Parrocchiale S. Grata inter Vites.																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
Mappa catastale ottocentesca (1831) A.S.M.																																				Attualmente in restauro.					
Fornoni 1905																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi-Cianbelli il Ott/1972					
Neg. 1.17.9/ 1.17.8/ 1.17.6/ 1.18.4																		Si deve proteggere il contesto interno X NO																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda il 8 MAR 1973					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA il 1 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982														



VILLAPAROLA E VILLEVIU' ENNEVIGLIANI DI LENEGHE