



1									2									3																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>Sec. XVIII (?)</b>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>Sudorno</b>																		VIA <b>Sudorno</b>																		N. CIV. <b>26-28</b>								
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappali n° 292 - 293 - Partite N.C.E.U. N° 3245 - 785</b>																																				<b>0321225</b>								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione e deposito</b>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																										
A) Buono B) Mediocore C) Cattivo			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A <input checked="" type="checkbox"/> C			A <input checked="" type="checkbox"/> X			A <input checked="" type="checkbox"/> C			B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			A B C																										
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A.P.R.G. - Art. 13</b>																																				4								
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<b>Edificio di abitazione civile in cortina lungo la via Sudorno. Pianta articolata. 1 e 2 piani verso strada; 2 e 3 piani verso valle. Copertura a due falde.</b>																		STRUTTURE E MATERIALI								
<b>Prima del 1831 Sec. XVIII (?)</b>																																				<b>Struttura in pietra intonacata verso strada. Davanzali ed alcune cornici in pietra alle finestre. Tetto in coppi su orditura in legno. Balcone in legno verso valle.</b>								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO								
<b>* Parte A ristrutturata nel 1975 in buone condizioni. I dati relativi allo stato di conservazione si riferiscono alla parte B (vedi foto)</b>																		<b>Fozzo per acqua piovana in pietra (Fot.7)</b>																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
<b>Fratelli Cesareni mapp. 293 Orlandi mapp. 292</b>																																				<b>attuale = residenziale</b>								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
<b>Mappa Catastale Ottocentesca (1831) a.s.m.</b>																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> <b>11/ott/1972</b>								
<b>Neg. 1.22.11/1.22.10/ 1.22.12/1.22.4/1.22.5/1.22.6/1.22.3/</b>																																				CONTROLLATA DA <b>Istituto per la Storia della Città di Bergamo</b> <b>15 GEN 1973</b>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <b>[firma]</b> <b>21 MAR 1973</b>								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982								

