



1									2									3																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <b>Edifici residenziale</b>																		EPOCA <b>Secolo XX - Dopo 1940</b>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>Sudorno</b>																		VIA <b>Sudorno</b>																		N. CIV. <b>24 D</b>											
CATASTO <b>Sez. Gens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale n° 290 - Partita Catasto Terreni 14405</b>																																				<b>0321226</b>											
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			WX B C			UMIDITÀ			A Incidente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A.P.R.G. - Art. 13</b>																																				6											
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<b>Edificio di abitazione civile.</b>																		STRUTTURE E MATERIALI											
<b>Secolo XX - Dopo 1960</b>																		<b>Isolato.</b>																		<b>Muratura Mista.</b>											
																		<b>Pianta articolata.</b>																		<b>Pietra a vista nella parte inferiore.</b>											
TRASFORMAZIONI																		<b>2 piani.</b>																		<b>Intonaco nella parte superiore.</b>											
																		<b>Copertura a più falde.</b>																		<b>Tetto in coppi.</b>											
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
																																				PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
<b>Orlandi dr. Enzo</b>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		<b>attuale = residenziale</b>											
																		<b>Circondato da Giardino</b>																		OSSERVAZIONI											
BIBLIOGRAFIA																																															
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>ott/1972</b>											
<b>Neg. 1.22.8/1.22.9/</b>																		Si deve proteggere il contesto interno SI <b>X</b>																		CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>15 GEN 1973</b>											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI <b>X</b>																		REVISIONATA DA <b>[firma]</b> IL <b>12 MAR 1973</b>											
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1962 Comune di Bergamo											

