



1									2									3																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Inizio Sec. XX									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Sudorno																		VIA Sudorno									N. CIV. 22B-24A/B/C											
CATASTO Sez.Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappali 209;1953 - Partite N.C.E.U. 888; 10261; 10262; 2414																											0321229											
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce A B C C) Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. P.R.G. - Art. 13																											3											
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abit.civile composto di :									STRUTTURE E MATERIALI											
Inizio Sec. XX (1900-1902)																		a) ampio corpo di fabbr.costruito a ridosso della collina - Pianta irreg. - Si presenta verso strada come 2 corpi di fabbrica a pianta quadrata collegati da 2 piccole tettoie in ferro e cancello - 1 piano verso strada - 2,3 piani verso valle - Copertura a terrazza.									Muratura mista b) - Tetto in coppi											
TRASFORMAZIONI																		b) corpo di fabbrica aggiunto - Pianta rettangolare - Copertura a 2 falde.									PROPOSTE DI RESTAURO											
Già albergo Belvedere																		Caratteristiche Particolari :									Conservazione della parte Liberty emergente dal piano stradale											
*E' in corso una ristrutturazione dal 1980																		All'interno un soffitto a stucchi. Cancelli Liberty									UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI											
Comi - Fassitelli - Porta - Paravani - Zanga.																		Ampio giardino verso valle.									Nonostante qualche aggiunta e modifica, in interessante esempio di architettura Liberty											
BIBLIOGRAFIA																											REDDATA DA Barigozzi-Giambelli il Ott./1972											
Mezzanotte, 1970-71																											CONTROLLATA DA Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda il 5 GEN 1973											
DOCUMENTI ANNESSI Neg. 1.25.2/1.23.2/1.23.3/1.23.4/1.23.5/1.23.1/1.25.1/1.23.6																		Si deve proteggere il contesto interno X NO									REVISIONATA DA [firma] il 21 MAR 1973											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO									* aggiornamento: piano particolareggiato dai conti Comune di Bergamo marzo 1982											



SCHEDA N 03 2 12 29
edificio oggetto
della scheda

SCALA 1:2000

0 5 10 20 40

N

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E PROGRAMMATA