



1									2									3																					
1									2									3																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX - prima 1940																		NUMERO SCHEDA			
LOCALITÀ Borgo Canale																		VIA Borgo Canale																		N. CIV. 35			
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 1727 - Partita N.C.E.U. 1873																																				0321230			
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione Custode*																					
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Mediocre C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X X *		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		X X C		GRADO													
PROTEZIONE ESISTENTE N.A. - P.R.G. - Art. 13																																				4			
PROTEZIONE PROPOSTA																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI			
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI			
Sec. XX - prima del 1940																		Isolato																		Muratura in mattoni intonacata			
																		Pianta rettangolare																		Tetto in tegole marsigliesi su gronda in cemento.			
																		2 piani																					
TRASFORMAZIONI																		Copertura a 4 falde																					
* Ristrutturazione 1977-78																																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																					
																																				PROPOSTE DI RESTAURO			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA			
Mazzocchi Teresa, Giovanna, Maria, Clementina																																							
* Tagliabue																																				OSSERVAZIONI			
BIBLIOGRAFIA																																							
DOCUMENTI ANNESSI																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		REDAATTA DA Barigozzi Giambelli IL Ott./1972			
Neg. 1.23.12 / 1.24.2																		Situato all'ingresso del viale che conduce alla villa di cui alla scheda 27.																		CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Fa parte dello stesso complesso.																		REVISIONATA DA IL 21 MAR 1973			
																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		* equipaggiamento: piano particolareggiato del Comune di Bergamo marzo 1982			
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																					

