COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: Sec. XVIII (?)

LOCALITÀ: Sudorno — VIA: Sudorno — N. CIV.: 22

CATASTO: Sez. Cens; Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappali 323 - 207 - Partita N.C.E.U. 564 - U.T.E. 4547

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione e rustico

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 2 3 2

STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ	GRADO
A Buono / B Mediocre / C Cattivo	A X C	A X C	A X C	A X C	A Inesistente / B Traccie / C Rilevante — A X C	4

PROTEZIONE ESISTENTE: N.A. P.R.G. - Art.13

PROTEZIONE PROPOSTA:

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Prima del 1831.

TRASFORMAZIONI:

DATI TIPOLOGICI

Complesso isolato costituito da:
a) edificio residenziale. 2 e 3 piani. Pianta rettangolare. Terrazza. Copertura a più falde.
b) Corpo di fabbrica ad uso di deposito rustico. 1 piano. Copertura a 2 falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI: Muratura mista intonacata. Tetti in coppi su orditura in legno.

PROPOSTE DI RESTAURO:

UTILIZZAZIONE PROPOSTA:

PROPRIETARIO ATTUALE: Calderoli.

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:

BIBLIOGRAFIA: Mappa Catastale Ottocentesca (1831) a.s.m.

DOCUMENTI ANNESSI: Neg.1.24.7/1.24.8/1.24.9.

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

Si deve proteggere il contesto interno: SI / NO X

Si deve proteggere il contesto esterno: X / NO

OSSERVAZIONI: In cortina con l'edif. di cui alla scheda 33 fa parte con quello di un unico complesso. Notev. la facciata verso via Sudorno. Disor. e disarmonico l'interno.

REDATTA DA: Barigozzi-Giambelli — IL: Ott./1972

CONTROLLATA DA: Istituto per la storia dell'Arte Lombarda — IL: 15 GEN. 1973

REVISIONATA DA: — IL: 27 MAR. 1973

* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo — marzo 1982


SCHEDA N 03 2 12 32
edificio oggetto della scheda