



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>					
DENOMINAZIONE <b>Edificio Rurale</b>																		EPOCA <b>Sec. XVI</b>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <b>S. Matteo</b>																		VIA <b>Portone S. Matteo</b>																		N. CIV. <b>1</b>					
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle D'Astino - foglio 12 - Mappale 703 - Partita Catasto Terreni 17160</b>																																				0 3 2 1 3 0 1					
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione - fienili - deposito</b>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buone B Medioere C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B X			PARTI COMPLEMENTARI			X B X			COPERTURA			X B X			INTERNO			X B X			UMIDITÀ			A Incassante B Tracce C Rilievante			X B X			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A.P.R.G. - art. 13</b>																																				4					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		a) Cascina isolata. Lato 2 completamente crollato verso il cortile. Lato 1: due piani ed un piano con ballatoio. Lato 3: fienile. Copertura a più falde																		STRUTTURE E MATERIALI					
La costruzione originale risale ad alcuni secoli fa (Sec. XVI ?)																		b) Fienile addossato al lato 3. Si differenzia per altezza inferiore. Copertura a due falde																		Struttura in pietra e mattoni. Disposizione di pietre a spina pesce. Intonaci di varie tinte. Alcune cornici in pietra. Travi in legno a sostegno del fienile. Ballatoio in legno. Scala esterna in muratura e legno. Tetto in coppi su orditura in legno					
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO					
Varie trasformazioni non sostanziali in epoche diverse																																									
*Ristrutturazione 1977-78 escluso il corpo B (arch. Zenoni) (vedi foto)																																									
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Leidi Antonio																																									
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																									
A.S.M.																																									
DOCUMENTI ANNESSI <b>Neg. 1.10.7 / 1.17.5 /</b>																		Si deve proteggere il contesto interno <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>																		REDATTA DA <b>Bari gozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>					
<b>Neg. 1.10.6/1.10.9/1.10.4/1.10.5/1.10.8/</b>																		Si deve proteggere il contesto esterno <b>X</b> <input checked="" type="checkbox"/>																		CONTROLLATA DA <b>Instituto ... Lombardo</b> IL <b>5 GEN 1973</b>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <b>...</b> IL <b>9 MAR 1977</b>					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		* Aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo					

