




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <b>Cascina</b>												EPOCA <b>Sec. XVII - XVIII</b>			NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <b>S. Matteo</b>			VIA <b>S. Matteo</b>						N. CIV. <b>3</b>			0 3   2 1   3 0   3								
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 705 - Partita Catastale Terreni 17160</b>			PROPRIETÀ <b>Privata</b> USO ATTUALE <b>Abitazione e rustici</b>									GRADO								
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO		UMIDITÀ		GRADO								
A Buono B Medioev. C Cattivo		A <input checked="" type="checkbox"/> C		A <input checked="" type="checkbox"/> C		A <input checked="" type="checkbox"/> C		A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/>		A Inesistente B Tracce C Rilevante		3								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 8 - 13 - 14</b>																				
PROTEZIONE PROPOSTA																				
DATI CRONOLOGICI					DATI TIPOLOGICI					DATI TECNICI										
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Prima del 1831</b>					<b>Edificio di abitazione e rustici</b>					STRUTTURE E MATERIALI										
					<b>Isolato</b>					<b>Muratura mista, pietra - mattoni - legno</b>										
					<b>Pianta ad L - 2 piani</b>					<b>Portici con pilastri in mattoni,</b>										
					<b>Edificio separato ad uso fienile e deposito</b>					<b>Ballatoi e piani in legno</b>										
TRASFORMAZIONI					<b>L'edificio maggiore costituito verso il cor</b>					<b>Copertura in coppi su orditura in legno</b>										
					<b>tile da 2 portici su pilastri</b>															
					<b>Copertura a 4 e 2 falde</b>															
					CARATTERISTICHE PARTICOLARI															
										PROPOSTE DI RESTAURO										
PROPRIETARIO ATTUALE					CONTESTO INTERNO ED ESTERNO					UTILIZZAZIONE PROPOSTA										
<b>F.lli Leidi</b>																				
BIBLIOGRAFIA										OSSERVAZIONI										
<b>Mappa catastale ottocentesca (1831)</b>																				
<b>A.S.M.</b>																				
DOCUMENTI ANNESSI <b>Neg. 1.16.9 / 1.16.10 /</b>					SI deve proteggere il contesto interno <b>SI <input checked="" type="checkbox"/></b>					REDATTA DA <b>Bari gozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>										
<b>/ 1.16.11 / 1.16.12 / 1.17.1</b>					SI deve proteggere il contesto esterno <b><input checked="" type="checkbox"/> NO</b>					CONTROLLATA DA <b>Istituto per lo studio della storia della Provincia di Bergamo</b> IL <b>25 GEN 1973</b>										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										REVISIONATA DA <b>Fandoli</b> IL <b>27 MAR 1973</b>										
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																				



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA