




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																																																																																	
DENOMINAZIONE <u>Costruzione rurale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX (?)</u>																		NUMERO SCHEDA																																																																																																																	
LOCALITA' <u>S. Matteo</u>																		VIA <u>S. Matteo</u>																		N. CIV. <u>9</u>																																																																																																																	
CATASTO <u>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 697 - Partita Catasto Terreni 7097</u>																		0321308																																																																																																																																			
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>letamaio</u>																																																																																																																																			
STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1"><tr><td>A</td><td>Buono</td></tr><tr><td>B</td><td>Mediocre</td></tr><tr><td>C</td><td>Cattivo</td></tr></table>																		A	Buono	B	Mediocre	C	Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>X</td></tr></table>																		A	B	X	PARTI COMPLEMENTARI <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>																		A	B	C	COPERTURA <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>X</td></tr></table>																		A	B	X	INTERNO <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>																		A	B	C	UMIDITA' <table border="1"><tr><td>A</td><td>Inesistente</td></tr><tr><td>B</td><td>Tracce</td></tr><tr><td>C</td><td>Rilevante</td></tr></table>																		A	Inesistente	B	Tracce	C	Rilevante	GRADO																	
A	Buono																																																																																																																																																				
B	Mediocre																																																																																																																																																				
C	Cattivo																																																																																																																																																				
A	B	X																																																																																																																																																			
A	B	C																																																																																																																																																			
A	B	X																																																																																																																																																			
A	B	C																																																																																																																																																			
A	Inesistente																																																																																																																																																				
B	Tracce																																																																																																																																																				
C	Rilevante																																																																																																																																																				
PROTEZIONE ESISTENTE																																				4																																																																																																																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																																																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																																																																																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Piccola costruzione a pianta rettangolare																		STRUTTURE E MATERIALI																																																																																																																	
Sec. XX (?)																		4 pilastri sostengono il tetto a 2 falde																		Pilastri in mattoni																																																																																																																	
																																				Copertura in coppi																																																																																																																	
TRASFORMAZIONI																																																																																																																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																																																																																																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																																																																																																																	
																																				Vincolato a portico																																																																																																																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																																																																																	
Camera Angelo																																																																																																																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																																																																																																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Bernardo Bianbelli</u> IL <u>Sett. 1972</u>																																																																																																																	
Neg. 1.3.4.																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>X</u>																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per lo studio dell'edilizia Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																																																																																																																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>X</u>																		REVISIONATA DA <u>Pondolfi</u> IL <u>21 MAR 1973</u>																																																																																																																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982																																																																																																																	



NB = l'edificio non è ancora stato accertato.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA