



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |                     |  |  |       |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------|--|--|---------|--|--|------------------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>MONUMENTI</b>   |  |  |       |  |  |   |  |  |
| DENOMINAZIONE <b>Edificio Residenziale</b>  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | EPOCA <b>Sec. XVI - XX</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  | NUMERO SCHEDA          |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| LOCALITÀ <b>S. Matteo</b>   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | VIA <b>S. Matteo</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  | N. CIV. <b>*6-8-10</b> |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 653 - Partita N.C.E.U. 14089</b> |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  | 0321309                |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| PROPRIETÀ <b>Privata</b>  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | USO ATTUALE <b>abitazione</b>   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| STATO DI CONSERVAZIONE  |  |  | A Buono<br>B Mediocre<br>C Cattivo |  |  | STRUTTURA PORTANTE |  |  | X B C             |  |  | PARTI COMPLEMENTARI |  |  | X B C |  |  | COPERTURA   |  |  | X B C |  |  | INTERNO |  |  | A X C                  |  |  | UMIDITÀ |  |  | A Inesistente<br>B Tracce<br>C Rilevante |  |  | A X C  |  |  | GRADO |  |  | 3 |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.a. P.R.G. - Art. 8 - 13 - 14</b>                                  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| DATI CRONOLOGICI  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | DATI TIPOLOGICI   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | DATI TECNICI <b>Vedi scheda n° 03.2.13/73 (att)</b>                                    |  |  |       |  |  |   |  |  |
| EPOCA DI COSTRUZIONE  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>Edificio di abitazione civile</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | STRUTTURE E MATERIALI  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| <b>Prob. Sec. XVI</b>   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>Isolato</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>Struttura in pietra</b>   |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>Pianta articolata - 2 piani</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>Intonaco giallo</b>   |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>a) Ala Nord: torre centrale con cornice in cotto ad archetti sui 4 lati</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>Tetto in coppi</b>  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| TRASFORMAZIONI  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>b) Ala Ovest: scala esterna moderna e balcone - Copertura a più falde</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>Portale in pietra bugnata</b>   |  |  |       |  |  |   |  |  |
| <b>in epoche recenti nell'ala Ovest</b>   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI RESTAURO   |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>Portale cinquecentesco con stemma</b>  |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>Cornice superiore in parte deteriorata con scritta</b>   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>Vasti ambienti di cantina in parte con copertura a volta che collegano anche l'edificio con quello adiacente (scheda 18)</b> |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | UTILIZZAZIONE PROPOSTA   |  |  |       |  |  |   |  |  |
| <b>Berizzi, Invernizzi = coniugi</b>  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | <b>a) di notevole interesse ambientale l'ingresso a carattere monumentale verso la via S. Matteo</b>                            |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | <b>Attuale = residenziale</b>  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| BIBLIOGRAFIA  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI   |  |  |       |  |  |   |  |  |
| <b>Mappa catastale ottocentesca (1831)</b>  |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| <b>A.S.M.</b>   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |   |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>                              |  |  |       |  |  |   |  |  |
| <b>Neg. 1.3.10/1.3.11/1.3.8/ 1.3.9 / 1.3.12</b>   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>15 GEN. 1973</b> |  |  |       |  |  |   |  |  |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica               |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  | Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> NO   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | REVISIONATA DA <b>[firma]</b> IL <b>21 MAR 1973</b>                                    |  |  |       |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                    |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                     |  |  |       |  |  |   |  |  |       |  |  |         |  |  |                        |  |  |         |  |  |  |  |  | * aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982<br>Comune di Bergamo     |  |  |       |  |  |   |  |  |

