



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|--|---------|--|--|-------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio Residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA Sec. XVIII (?) | | | | | | | | | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | |
| LOCALITÀ S. Matteo | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA S. Matteo | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 7 | | | | | |
| CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 652 - Partita N.C.E.U. 14089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0321310 | | | | | |
| PROPRIETÀ Privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE Abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | A Buono B Medio C Cattivo | | | STRUTTURA PORTANTE | | | X B C | | | PARTI COMPLEMENTARI | | | X B C | | | COPERTURA | | | X B C | | | INTERNO | | | X B C | | | UMIDITÀ | | | A Inesistente B Tracce C Rilevante | | | X B C | | | GRADO | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE N.a. P.R.G. - Art. 8 - 13 - 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio di abitazione civile | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | |
| Sec. XVIII (?) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Isolato | | | | | | | | | | | | | | | | | | Struttura in mattoni | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pianta rettangolare | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intonaco giallo | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 piani | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tetto in coppi | | | | | |
| TRASFORMAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a 4 falde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| probabile rifacimento di edificio preesistente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Recente ristrutturazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Collegato con l'edificio attiguo (scheda 9) da veranda moderna e dalla cantina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vincolo facciata verso cortile | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA | | | | | |
| Berizzi, Invernizzi = coniugi | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | Attuale = residenziale | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Prospetta su giardino | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mappa catastale ottocentesca (1831) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.S.M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972 | | | | | |
| Neg. 1.3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTROLLATA DA Istituto per la Storia delle Lombarde IL 15 GEN 1973 | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto esterno X <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA ... IL 21 MAR 1973 | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | * aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo | | | | | |

