



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio rurale																		EPOCA Sec. XVII -XVIII (?)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S. Matteo																		VIA S. Matteo																		N. CIV. 12					
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 12 - Mappale 657 - Partita Catasto Terreni 15791																																				0 3 2 1 3 1 1					
PROPRIETÀ																		USO ATTUALE																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B X			PARTI COMPLEMENTARI			X B X			COPERTURA			X B X			INTERNO			X B X			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B X			GRADO		
									*			*			*			*			*			*												3					
PROTEZIONE ESISTENTE a = N.A.P.R.G. - art. 8 - 13 - 14																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		a) Edificio già adibito ad abitaz. e rustici																		Vedi scheda n° 03.2.13/13 (alt.)					
Prima del 1831																		Pianta rett.irreg.seguente il corso della via S.Matteo																		STRUTTURE E MATERIALI					
																		2 piani verso valle, 1 piano verso strada																		a) muratura in pietra a vista sul lato verso strada					
TRASFORMAZIONI																		b) Resti di costruz.quasi completamente crollata della quale rimangono la parte inferiore ed i pilastri in pietra.																		Intonacata verso valle					
* Recente ristrutturazione con recupero della parte B e aumento di volume (vedi foto)																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		b) Pietra e mattoni					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
Boschetti Anna Maria																																				Vincolo facciata verso cortile con possibilità' di recupero della parte crollata					
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
Mappa catastale ottocentesca (1831)																																									
A.S.M.																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Neg. / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.3.6																																				REDATTA DA Barigozzi-Giambelli IL Sett/1972					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				CONTROLLATA DA Istituto per la Ricerca dell'Arte Lombarda 15 GEN 1973					
																																				REVISIONATA DA 12 MAR 1973					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9					
																																				* Aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982					

