




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE <b>Villa " La Benaglia "</b>																		EPOCA <b>Sec. XV - XX</b>			NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Matteo</b> VIA <b>S.Matteo alla Benaglia</b> N. CIV.																		0321312											
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 1<sup>2</sup> - Mappale n° 684 - Partita N.C.E.U. n° 7332</b>																		- scheda N. 1											
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE																		GRADO											
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO											
A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			X B X *			A B X			A B X			A B C X			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A B X			a = 2 b = 4								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>Vincolo Soprintendenza - Legge 29 Giugno 1939 - n° 1497</b>																													
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE						a) Vasto edificio a pianta irregolare.						STRUTTURE E MATERIALI																	
<b>Sec XV - XX</b>						Isolato. 2 - 3 piani.						Struttura prevalente in pietra nel																	
						Copertura a più falde.						nucleo più antico.																	
TRASFORMAZIONI						b) Edificio annesso alla villa.						Mista nell'edificio annesso.																	
Già luogo fortificato nel Sec. XV°.						Pianta rettangolare irregolare. 2 piani.						Tetto in coppi.																	
Trasformato a villa nel XVIII°.						Copertura a più falde.																							
In gran parte rifatto nel XIX° e con						CARATTERISTICHE PARTICOLARI						PROPOSTE DI RESTAURO																	
aggiunte del sec. XX°.						Particolarmente notevole per la posizione																							
* vedi foto						sopraslevata e per caratteristiche di																							
						struttura, in particolare il portico ed																							
						il loggiato.																							
						Sopre il portale principale stemma Bena-																							
						glio con la data 1704																							
PROPRIETARIO ATTUALE						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO						UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Benaglio Maria Elena - Angilberto -						Al piano terreno salone detto "delle																							
Fiorella - Testoni Maria Ester						Beatitudini" con affreschi di G;P.Cava-																							
						gna ( sec. XVII ).																							
BIBLIOGRAFIA						Altro salone neoclassico						OSSERVAZIONI																	
a) Mappa Catastale Ottocentesca						Si deve proteggere il contesto interno						Le pessime condizioni dell'edificio esi-																	
(1831) a.s.m.						X NO						gono un intervento immediato.																	
DOCUMENTI ANNESSI						Si deve proteggere il contesto esterno						REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> il <b>sett/1972</b>																	
NEG. 1.9.2/1.9.4/1.9.6/						X NO						Istituto per la storia dell'Arte Lombarda																	
1.9.7/1.9.3/1.9.5/1.9.8./1.9.9/1.17.3/												il <b>8 MAR 1973</b>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica												REVISIONATA DA <b>Fondolo</b> il <b>21 MAR 1973</b>																	
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo																													





COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <b>Villa " La Benaglia"</b>										EPOCA										NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ										VIA										N. CIV.		
CATASTO																				0321312		
PROPRIETÀ										USO ATTUALE										Scheda N° 2		
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medio C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																						
PROTEZIONE PROPOSTA																						
DATI CRONOLOGICI					DATI TIPOLOGICI					DATI TECNICI												
EPOCA DI COSTRUZIONE										STRUTTURE E MATERIALI												
TRASFORMAZIONI																						
					CARATTERISTICHE PARTICOLARI																	
										PROPOSTE DI RESTAURO												
PROPRIETARIO ATTUALE										UTILIZZAZIONE PROPOSTA												
					CONTESTO INTERNO ED ESTERNO					OSSERVAZIONI												
BIBLIOGRAFIA																						
DOCUMENTI ANNESSI										REDATTA DA												
					Si deve proteggere il contesto interno					SI NO												
					Si deve proteggere il contesto esterno					SI NO												
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																						
1 * aggiornamento: 2 piano: 3 batic: 4 aring: 5 ato da: 6 coli: 7 marzo 1982 Comune di Bergamo																						



INVENTORY OF HISTORICAL MONUMENTS IN BERGAMO